

**Nr. 17-104 S 079 Fanney ÞH 130 / Sigrún Hrönn ÞH 36****Ásigling í höfn****Fanney**

Skipaskr.nr. 1445  
 Útgerð: Sölkusiglingar ehf.  
 Smíðaður: Akureyri, 1975, Eik  
 Stærð: 23,42 brl. 22,36 bt.  
 Mesta lengd: 15,45 m Skráð lengd: 14,40 m  
 Breidd: 3,96 m Dýpt: 2,03 m  
 Vél: Cummins, 173 kw, 1986.  
 Fjöldi skipverja: 1  
 Fjöldi farþega: 12



Fanney©Sigurjón Þórðarson

**Sigrún Hrönn**

Skipaskr.nr. 2370  
 Útgerð: Barmur ehf.  
 Smíðaður: Bátasmiðja Guðmundar ehf. 1999, plast  
 Stærð: 7,24 bt.  
 Mesta lengd: 9,55 m Skráð lengd: 9,53 m  
 Breidd: 2,57 m Dýpt: 1,19 m  
 Vél: Volvo Penta, 196,74 kw, 2004.  
 Fjöldi skipverja: 1



Sigrún Hrönn©Magnús Jónsson

**Gögn:**

Lögregluskýrsla  
 Gögn RNSA

Lokaskýrsla afgreidd á fundi 12. mars 2018 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K Jónssyni og Hirti Emilssyni

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

**Atvikalýsing:**

Þann 25. júní 2017 var farþegabáturinn Fanney ÞH 130 að koma að bryggju á Húsavík. Veður: SA 2 m/sek.

Þegar skipstjórinn var að leggja bátnum að syðstu flotbryggjunni missti hann stjórn á honum og lenti með skutinn á bakborðssíðu Sigrúnu Hrönnar sem var bundin við bryggjuna. Skemmdir urðu á Sigrúnu Hrönn.

**Við rannsókn kom fram:**

- að skipstjórinn á Fanney ÞH þurfti að gera þrjár tilraunir til að leggja bátnum að bryggju um kl. 23:30 og taldi það hafa gengið erfiðlega vegna straums í höfninni. Háflóð var um kl. 00:40 og flóðhæð 1,5 m;
- að samkvæmt upplýsingum frá hafnaryfirvöldum myndast ekki straumeða sögaðstæður í höfninni í því veðri sem var þegar atvikið átti sér stað;

- að við áreksturinn hafði báturinn snúist um  $180^\circ$  þegar honum var bakkað frá bryggjunni við síðustu tilraunina;
- að sprungur komu í trefjaplastið á Sigrúnu Hrönn niður við sjólínu.

*Nefndarálit:*

Orsök atviksins eru handvömm við stjórnök Fanneyjar.