

**Nr. 113 / 13 Þrasi SH 375****Vélarvana og dreginn til hafnar**

Skipaskr.nr. 7760  
Smíðaður: Reykjanesbæ 2013, plast  
Stærð: 4,53 bt.  
Mesta lengd: 7,98 m Skráð lengd: 7,92 m  
Breidd: 2,33 m Dýpt: 1,48 m  
Vél: Volvo Penta 171 kW, 2013  
Fjöldi skipverja: 1



Prasi ©Porgeir Baldursson

**Gögn:**  
Gögn RNS

Málið afgreitt á fundi 14. febrúar 2014 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni og Hilmari Snorrasynti

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í opinberu máli.*

**Atvikalýsing:**

Þann 4. júlí 2013 var Þrasi SH 375 á siglingu út frá Ólafsvík. Veður: NA 10 m/s.

Þegar báturinn var staddur rétt fyrir utan höfnina varð hann vélarvana og rak í átt til lands. Skipstjóri óskaði eftir aðstoð og kom Glaður SH 226 til aðstoðar og dró Þrasa til hafnar.

**Við rannsókn kom fram:**

- að límkíttri sem notað var til að þétta olútankinn leystist upp í olúnni og stíflaði síur og olíuleiðslur;
- að báturinn hafði farið í nokkrar ferðir og höfðu olíuleiðslur stíflast. Talið var að vandamálið hefði verið leyst þegar haldið var í ferðina;
- að dreki var til taks um borð.

**Nefndarálit:**

Nefndin ályktar ekki í málinu.