

Nr. 073 / 10 Særún SH 89**Vélarbilun og dregin til hafnar**

Skipaskr.nr. 2782
Smíðaður: Hafnarfirði 2009 plast
Stærð: brl. 8,4 bt.
Mesta lengd: 9,55 m Skráð lengd: 9,53 m
Breidd: 2,99 m Dýpt: 1,31 m
Vél: Isuzu 223 kW 2009
Fjöldi skipverja: 1



Særún ©Alfons Finnsson

Gögn:
Gögn RNS

Málið afgreitt á fundi 11. október 2010 af Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni, Jóhanni Ársælssyni og Ólafi K. Ármannssyni

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í opinberu máli.

Atvikalýsing:

Þann 3. júní 2010 var Særún SH 86 á siglingu á Flákanum NV af Rífi. Veður: Logn.

Á siglingunni fór austuraðvörun í vélarúmi í gang og vélin hitnaði mikið. Þegar bátsverjinn fór niður í vélarúmið streymdi kælisjór úr lögninni innan við dælu. Hann stöðvaði vélina og óskaði eftir aðstoð. Björgunarskipið Björg dró bátinn til Rífhafnar.

Við rannsókn kom fram:

- að hosa í kælikerfi gaf sig og ekki var efni til viðgerða um borð.

Nefndarálit:

Nefndin ályktar ekki í málinu.