

**Nr. 075 / 10 Guðmundur rauði RE 37****Vélarvana og dreginn til hafnar**

Skipaskr.nr. 7037  
Smíðaður: Hafnarfirði 1987 plast  
Stærð: 6,2 brl. 4,9 bt.  
Mesta lengd: 7,73 m Skráð lengd: 7,65 m  
Breidd: 2,68 m Dýpt: 1,44 m  
Vél: Ford Mermade 57 kW 1987  
Fjöldi skipverja: 1



Guðmundur rauði©Hilmar Snorrason

**Gögn:**  
Gögn RNS

Málið afgreitt á fundi 11. október 2010 af Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni, Jóhanni Ársælssyni og Ólafi K. Ármannssyni

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sömnargagn í opinberu máli.*

**Atvikalýsing:**

Þann 3. júní 2010 var Guðmundur rauði RE 37 á siglingu í Miðnessjó. Veður: SA 4–5 m/sek.

Þegar eftir var um 4 til 5 sml af siglingunni inn til Sandgerðis dró niður í vélinni og ákvað bátsverjinn að stöðvaða hana. Hann óskaði eftir aðstoð og dró Sæljós GK bátinn til hafnar.

**Við rannsókn kom fram:**

- að um olústíflu var að ræða. Skipt var um síur og lofttæmt en ekki tókst að ná olúnni upp. Í ljós kom að mikil óhreinindi voru í olútanknum og var um 10 sm leðja í botni hans;
- að við að reyna að dæla olúnni upp var startarinn notaður til að snúa vélinni en við það bræddi hann úr sér.

**Nefndarálit:**

Nefndin ályktar ekki í málinu en bendir á mikilvægi þess að olútankar séu hreinir.